

Angående brandskyddet.

Vi i styrelsen har under våren sett över föreningens brandutrustning. Det finns nu brandsläckare med utplacerade i brandsläckare i alla husens källare och extra brandsläckare i de utrymmen där det finns större risk för brand: såsom tvättstugor, hobbyrum och föreningsrum. Placeringen av dessa är även skyltade.

Vi har även satt upp nya och fler brandvarnare:

Det finns nu brandvarnare i varje trapphus i taket högst upp och tillhörande vind. Dessa bildar ett par så att båda larmar om någon av dessa känner av rök. De som finns i källarutrymmena i varje hus bildar också grupper och kommer larma som grupp om någon av dessa brandvarnare upptäcker rök. Alltså varje hus för sig. Brandvarnarna är av typen inbyggt batteri som ej kan bytas men ska hålla i 10 år men något kortare när de är i grupper. Hör av er till oss i styrelsen om det är något fel på någon.

Det är viktigt att dörrarna till källare och vind samt dörrarna mellan vindsutrymmen (ibland luckor) för respektive trapphus alltid är stängda då dessa utgör en brandbarriär!

Sen vill vi passa på att påpeka att dessa dörrar och luckor är tänkta som flyktvägar till de andra trapphusen och sedan ut om det brinner längre ner i ett trapphus. Se alltid till att stänga dessa ordentligt vid flykt så att inte branden sprider sig!

Det är upp till oss boende att ha fungerande brandlarm i våra lägenheter och att de är rätt placerade. Om någon saknar brandlarm så har vi några extra brandlarm av de vi demonterade i samband med bytet.

Mvh Styrelsen